

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị

Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn tại bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình với nội dung cụ thể như sau;

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Quang Bình
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Thị Hiền; Khoa Dược – VT, TBYT. Số điện thoại : 0912.896.446

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đơn vị nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Quang Bình. Địa chỉ. Phố mới Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

- Nhận qua email: khoaduocqb@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h ngày 29 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục sửa chữa ; (Có danh mục và mẫu báo giá chi tiết kèm theo)

Nơi nhận:

- Đăng website bệnh viện;
- Lưu: Hồ sơ mời thầu KT,KD, VT



DANH MỤC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG

(Kèm theo công văn thông báo số: 98 /TB-BV ngày 18/10/2024 của BVĐK Quang Bình)

ST T	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Máy siêu âm Sonoline G20 Model:10031205 SN:J005016 Hãng SX:Siemens Nước SX: Nhật Bản	Hỏng chuột lăn; bo mạch và PIN bảo dưỡng lại máy	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày
2	Máy siêu âm điều trị BTL-5720 sono Model:BTL-5720 sono SN:038-B-0778 Hãng SX:BTL Nước SX: Anh	Hỏng bộ nguồn IC điều khiển Bảo dưỡng lại máy	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày
3	Máy điều trị sóng ngắn xung SW-201 Model:SW-201 SN:201303830012 Hãng SX:ITO Co.Ltd Nước SX: Đức	Hỏng bộ nguồn IC điều khiển Bảo dưỡng lại máy	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày
4	Máy sấy công nghiệp Imesa ES34 Model:ES34 SN:E201703111 Hãng SX:Imesa Nước SX: Ý	Hỏng bộ điều khiển nhiệt độ , cảm biến nhiệt	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày
5	Máy monitor CMS8000 Model:CMS8000 SN:AX1407100146 Hãng SX:Contec Nước SX: Trung Quốc	Hỏng nguồn, bo mạch huyết áp Bảo dưỡng lại máy	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày
6	máy điện tim C120 Model:C120 SN:06104009 Hãng SX:Fukada Nước SX: Nhật Bản	Máy báo lỗi không in được	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày
7	máy điện tim C120 Model:C120 SN:06104000 Hãng SX:Fukada Nước SX: Nhật Bản	Máy báo lỗi sóng điện tim	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày

8	máy điện tim C120 Model:C120 SN:06103985 Hãng SX:Fukada Nước SX: Nhật Bản	Hồng nguồn cấp điện áp cho bo mạch Bảo dưỡng lại máy	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày
9	Máy monitor BT740 Model:BT740 SN:DFK60010 Hãng SX:Bistos Nước SX: Hàn Quốc	Máy báo lỗi không hoạt động được ; Bảo dưỡng lại máy	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày
10	Mornitor IP4050 Model:IP4050 SN:LH5007 Hãng SX:Infunix Nước SX: Hàn Quốc	Máy báo lỗi không hoạt động được; Bảo dưỡng lại Máy	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày
11	Máy monitor CMS800 Model:CMS8000 SN:AX1407100132 Hãng SX:Contec Nước SX: Trung Quốc	Máy báo lỗi không hoạt động được ; Bảo dưỡng lại máy	1	cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày
12	Máy monitor theo dõi sản khoa FC- 700 Model:FC-700 SN:FV0300060 Hãng SX:Bionet Nước SX: Hàn Quốc	Hồng bo mạch đầu dò tim thai, bo mạch đầu dò cơ cơ Bảo dưỡng lại máy	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày
13	Sửa chữa máy Máy in fim FUJIFILM Model:CR- IR 392 SN:96297057 Hãng SX: FUJIFILM Nước SX: Nhật bản	Hồng bộ cảm biến hút nhận các sét số	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày
14	Mornitor IP4050 Model:IP4050 SN:LA2009 Hãng SX:Infunix Nước SX: Hàn Quốc	Máy báo lỗi SPO2; Huyết áp	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày
15	Máy hút dịch chạy điện ASKIR C30 Model: ASKIR C30 SN:2128 Hãng SX:CA-mi Nước SX: Italy	Máy hồng không hoạt động được	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày

16	Máy hút dịch 2 bình medipum model 1242 SN:1240 Hãng SX:Thomas Nước SX: Mỹ	Máy hỏng không hoạt động được; Bảo dưỡng lại máy	1	Cái	BV đa khoa huyện Quang Bình	3- 5 ngày
Tổng cộng; 16 KM						

